

راهنمای

چاپگر مرارتی مدل ۴۳۰

سپند افزار

SEPAND AFZAR

HOTFOIL PRINTER MODEL 430

USER MANUAL

سپند افزار تولید کننده ماشین آلات :

۱- چاپگر مرارتی ۲- چاپگر فلزات ۳- انواع دستگاههای لیبل چسبان اتوماتیک (لیبل های پشت

چسبدار) ۴- انواع تسمه نقاله ۵- سیستم توزین اتوماتیک ۶- انواع لیبل پرینتر (چاپگر بارکد)

صنعتی

تلفن : ۰۲۶۱-۰۴۷۰۵۱۹۸-۰۴۷۰۰۲۷۸ تلفکس : ۰۲۶۱-۰۴۷۰۴۰۳۹

بنام خدا

با توجه به پیشرفت و روزافزون علم و تکنولوژی و نیاز صنایع ایران به استفاده بیشتر و بهینه از تکنولوژی ، سیند / فزار اقدام به طراحی و ساخت چاپگر هراحتی مدل ۰۳۴ نمود .

با استفاده از این دستگاه کاربر میتواند برآمدتی و با دقت بالا ، کنترل مطلوب را بر ۹۵٪ مراعمل چاپ و کد گذاری محصول فود داشته باشد و به همین فاطر است که چاپ انجام شده از طریق این دستگاه زیبا و قابل قبول میباشد .

سیند / فزار امید دارد این دستگاه بتواند قدمی هر چند کوچک در راه بهره وری از تکنولوژی در صنایع ایران عزیزداشت باشد . در ضمن با توجه به این مطلب که دست اندر کاران تحقیقات و تولید در سیند / فزار سعی و تلاش فراوان در هر چه بهتر کردن دستگاههای فود دارند ، امیدواریم که کاربران عزیز با راهنمایی های فود ما را در این امر یاری کنند .

به امید سر افزایی ایران عزیز

مدیر واحد تحقیقات و توسعه سیند / فزار

فهرست :

۱- مقدمه

۲- بخش اول : پنوماتیک

۳- ۱- کنترل فشار هوا (گولاتور)

۴- ۲- نشانگر فشار باد سیستم (گیج یا مانومتر)

۵- ۳- شیر برقی

۶- ۴- چک پنوماتیک

۷- ۵- ورودی و خروجیها

۸- بخش دوم : واحد الکترونیک

۹- ۱- صفحه نمایش

۱۰- ۲- کیبرد

۱۱- ۳- کلیدهای اعداد

Y	-----	Esc کلید -
Y	-----	ENTER کلید -
Y	-----	کلید TEMP (درجه مراحت) -
Y	-----	کلید DELAY (تأخیر) -
A	-----	کلید DEWLL (مکث) -
A	-----	(RIBBON SAVER) R.S - کلید
Q	-----	RESET کلید -
Q	-----	کلید SPEED (سرعت) -
Q	-----	FREE کلید -
Q	-----	کلید TRIG (فرمان دستی) -
10	-----	- کلیدهای کار () -
10	-----	- (PASSWORD) عبور () -
11	-----	LED - پراغهای نمایشگر
11	-----	LED HEATER ON -
11	-----	LED DELAY -
11	-----	LED DWELL -
11	-----	LED R-S -
11	-----	4- کانکشنهاي ارتباطي
11	-----	5- فيوز اصلی
12	-----	- نکاتي در مواد چاپ
13	-----	- گفه بالанс
14	-----	- طريقة تهييف هيت و سنسيور
15	-----	- راهنمای سريع

با توجه به اینکه در این چاپگر ، از مدارات الکترونیکی ، صفحه نمایش LCD و صفحه کلید (Keyboard) استفاده شده است و با در نظر گرفتن این مطلب که امکان کنترل ، بر روی قسمتهای مختلف دستگاه بصورت دیجیتال وجود دارد . بنابراین کاربر به اهمیت و با کنترل دقیق میتواند دستگاه را برای انجام هر چه بeter عمل چاپ تنظیم نماید .

این دستگاه در م實یت یک نوع چاپگر مداری برای انجام عملیات کد گذاری بر روی بسته بندی یا لیبل میباشد (بسته بندی از جنس پلاستیک ، سلفون ، کاغذ ، مقوا و)

از این چاپگر بیشتر در انتهای خطوط تولید کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی ، به دو صورت دستی و اتوماتیک استفاده میشود . در دستگاه حافظه هایی تعیین شده است تا آفرین تغییرات را در نموده کنترل ضبط (SAVE) نموده ، و در نتیجه کاربر نیازی به تنظیم وزانه دستگاه نداشته باشد .

در ضمن بر روی صفحه دستگاه المانهایی برای کنترل واحد پنوماتیک (فشار باد) وجود دارد ، که همگی برای بیبود چاپ مهم است .

در این راهنمای ترتیب به تشرییع بخش‌های پنوماتیک ، صفحه کلید ، الکترونیک و واحد مکانیک میپردازیم و در نهایت به چند نکته درباره هر چه بeter شدن چاپ و همچنین چند نکته در مورد تعمیرات فواهیم پرداخت . با امید آنکه این راهنمای شما را در اپراتوری و نگهداری دستگاه تا حدودی یاری کند .

به امید توفیق روز افزون

بخش اول : پنوماتیک

در این بخش مسائل مهم عملکردی و کنترلی واحد پنوماتیک به ترتیب بیان فواهد شد .

۱- کنترل کننده فشار ورودی (رکوالتور) :

فشار باد از طریق کمپرسور تأمین میشود و در اولین مرحله از طریق کانکشن باد ورودی وارد رکوالتور میشود . این قسمت کنترل کننده فشار هوا میباشد .

همانطور که میدانید کمپرسور فشار هوایی با قدرت بالا تولید میکند ، این فشار بالا باعث صدمه به قسمتهای پنوماتیک دستگاه و همچنین فرابی چاپ و محیوب شدن واحد مکانیک میگردد . لذا در ابتدای ورود به سیستم ، فشار باد میباشد تنظیم شود و این عمل توسط رکوالتور انجام میشود . (فشار باد ماکزیمم ۳۰ بار تعیین میشود)

در ضمن باید توجه داشت که بهبود چاپ رابطه مستقیم با فشار باد دارد و عمل چاپ بر اساس رابطه بین درجه مرارت و فشار باد انجام میگیرد در ضمن فشار باد بر طبق نوع ریبون و جنس محصول تعیین میشود.

پس همانطور که میدانید فشار باد ورودی با چهاراندن پیچ (گولاتور) (البته پس از آزاد کردن آن از حالت قفل) تنظیم فواهد شد.
توجه: آزاد نمودن از حالت قفل با بیرون کشیدن پیچ تنظیم میسر فواهد شد.

۱۰- نشانگر فشار باد سیستم (کیج یا مانومتر):

با نگاه کردن به مانومتر و تغییر (گولاتور شما میتوانید تنظیمات دقیق فشار باد را انجام دهید. بطور محمول فشار باد را محدود 2bar الی ماکزیمم 3bar تنظیم میکنیم. (bar واحد تنظیم فشار و معادل پاسکال میباشد)

۱۱- شیر برقی:

شیر برقی وظیفه قطع و وصل کردن باد ورودی جک را بر عهده دارد و فرمان آن نیز از طریق برد الکترونیک قدرت تامین میشود. این شیر از نوع تک بویین و ۲۰۰ ولت بوده و همچنین دارای یک ورودی، دو خروجی (جهت قسمتهای بالا و پائین جک) و دو آگزوز میباشد.

باد ورودی پس از عبور از گولاتور وارد شیربرقی و از طریق دو خروجی به جک میرسد. حال با زمانبندی لازم از واحد الکترونیک شیر برقی نیز عمل کرده و باد لازم را به جک میرساند.

پس از آنکه جک به طرف پائین مرکت کرد با توجه به دما، فشار و میزان مکث جک عمل چاپ انجام میپذیرد. و با قطع فرمان از واحد الکترونیک جک به طرف بالا و به حالت اولیه بر میگردد.

۱۲- جک پنوماتیک:

جک بر روی واحد مکانیک نصب شده است و هد دستگاه متعلق به آن میباشد (توضیح میله های (اهنما و شافت اصلی جک) با رسیدن فرمان از شیر برقی، جک بطرف پائین مرکت کرده و هد داغ شده را بر روی ریبون و محصول قرار میدهد تا عمل چاپ انجام پذیرد.

این جک دارای دو ورودی است، ورودی پائین که همیشه دارای فشار باد بوده و جک را بالا نگه میدارد تا بر روی سلفون یا محصول نیفتاد و فقط در موقع رسیدن فرمان چاپ این ورودی توسط شیر برقی بادش قطع، و به ورودی بالایی جک متعلق میشود (توضیح شیر برقی) تا جک عملیات چاپ را به اتمام رساند.

اگر احتمالاً شلنگ های پشت جک را از جای خود بیرون آوردید. باید به این نکته توجه کنید که در حالتی که باد سیستم وصل است و هیچ فرمان چاپی صادر نمیشود آن شلنگی که دارای فشار باد است به ورودی پائین جک متعلق میشود.

در پشت جعبه دستگاه چهار ورودی و خروجی باد باد قرار دارد به شرح زیر :

اولین کانکشن بر روی گیچ باد ، مربوط به ورودی اصلی باد میباشد که از کمپرسور من آید .

دومین و سومین کانکشن (وی شیر برقی مربوط به دو ورودی بالا و پایین متصل به مگ میباشد .

چهارمین و پنجمین خروجی بر روی شیر برقی مربوط به اگزوز یا باد برگشتی از مگ میباشد که بصورت آزاد است و باد اضافی را

به بیرون دستگاه هدایت میکند .

بخش دوم : واحد الکترونیک (کیبرد ، صفحه نمایش و چراغهای نمایشگر)

در شکل زیر نمای کلی صفحه نشان داده شده است :



۱- صفحه نمایش :

صفحه نمایش از نوع LCD (کریستال مایع) و دارای دو خط بوده که هر خط تا ۱۶ مرف را نمایش میدهد و همچنین دارای پراغ پس ضمینه برای هر چه بeter دیدن کابر میباشد .

البته این پراغ اگر هیچ یک از کلید های کیبرد تایپ دقیقه زده نشود بطور اتوماتیک فاموش و به محض زدن اولین کلید بطور

اتوماتیک (وشن میشود (این عمل برای بالابردن عمر صفحه نمایش بسیار مفید میباشد)

۴- کلید :

کلید دارای ۲ کلید به شرح زیر میباشد :

- کلید های اعداد :

که برای وارد کردن اعداد مورد نظر در سیستم مورد استفاده قرار میگیرد .

- کلید ESC :

بعد از وارد شدن به هر منوی دلفواه و تغییر اعداد ، با فشار دادن این کلید به منوی اصلی بر میگردیم . در منوی اصلی درجه مراحت سیستم و همچنین تعداد چاپ بطور دائم نمایش داده میشود .

- کلید ENTER :

بعد از وارد شدن به هر منو و تغییر عدد مورد نظر با فشار دادن این کلید آن عدد را ضبط (SAVE) میکنیم .

- کلید TEMP (درجه مراحت) :

یکی از مسائل مهم در این دستگاه تعیین درجه مراحت هد است . چون ما باید بتوانیم بر اساس نوع (یبوون و جنس محصول در حال چاپ درجه مراحت را تغییر دهیم .

درجه مراحت تعیین شده در این قسمت توسط واحد الکترونیک و سنسور نصب شده در وامدمکانیک کنترل میشود (سیستم در طول عملیات چاپ دمای ثابت داشته باشد . با فشار دادن این کلید منوی درجه مراحت بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود .

در خط اول نوشته شده SETTING : (۱-۱۴۰)

بدین معنی که مامیتوانیم درجه مراحت را بین صفر تا ۱۴۰ درجه تنظیم کنیم .

در خط دوم درجه مراحت تعیین شده را میبینند . حال اگر درجه مراحت مناسب باشد با زدن کلید ESC به منوی اصلی بر میگردیم در غیر اینصورت توسط اعداد بر روی کلید عدد جدید را وارد کرده و به وسیله کلید ENTER آن را ضبط (SAVE) میکنیم و سپس توسط کلید ESC به منوی اصلی بر میگردیم .

- کلید DELAY (تأخیر چاپ) :

در قسمت پشت مجعبه الکترونیک یک کانکشن way 9 وجود دارد که فرمان چاپ فرودی از طریق پشم الکتریکی ، میگرو سوئیچ ، پدال و یا شاسی دستی از طریق این کانکشن به دستگاه میرساند .

حال اگر ما بفواهیم بین رسیدن فرمان چاپ و عمل چاپ توسط دستگاه ، یک فاصله زمانی ایجاد کنیم این امر از طریق این کلید قابل انجام است .

بافشادادن این کلیدمنوی ظاهرمیشودگه درفت اول آن نوشته شده (SETTING : 1-255)

این بدان معنی است که کل زمان تأثیرممکنه در این دستگاه به ۲۵۵ قسمت تقسیم شده است و ما میتوانیم از طریق اعداد صفحه گیرید و یا کلید های گزء این مقدار را در فضای دوم وارد کنیم و با فشار دادن کلید ENTER آن را ضبط و یا SAVE نمائیم و سپس با فشار دادن کلید ESC به منوی اصلی باز گشته .

- کلید DEWLL (مکث جک) :

یکی از عوامل مهم در چاپ ، زمان باقی ماندن هد بر روی محمول ، در موقع چاپ است . در بعضی از ریبونها باید مقدار زمان بیشتری ریبون (توسط هد) تمت تأثیر درجه هرات قرار بگیرد تا ریبون چاپ مورد نظر را بر روی محمول ایجاد نماید . بنابراین نسبت به نوع محمول در حال چاپ و یا ریبون مورد استفاده ، میتوان زمان مکث جک بر روی کار را توسط این کلید تغییر داد .

بافشدن این کلید منوی DWELL ظاهر میشود که در فضای اول میزان تغییرات مجاز نوشته شده است (۱-۲۵۵) و در فضای دوم ما میتوانیم عدد جدید را وارد کنیم .

بمانند قسمت های قبل با فشار دادن اعداد روی گیرید عدد جدید را وارد و با فشار دادن کلید ENTER آنرا ضبط و یا میکنیم و بعد با فشار دادن کلید ESC به منوی اصلی باز میگردیم .

- کلید (RIBBON SAVER) R.S :

در دستگاه از یک موتور با تکنولوژی موتورهای پله ای (STEP MOTOR) استفاده شده است . این موتورها بصورت پله ای و با دقت بالا عمل میکنند . بعنوان مثال موتور استفاده شده در این دستگاه از نوعی است که میتوان مرکت آنرا در یک دور کامل در ۲۰۰ مرحله کنترل کرد . بصورت دقیق تر میتوان به موتور فرمان داد فقط $1/200$ دور یا $1/8$ درجه بهره داد .

این امر ، امکان میدهد تا در هر بار چاپ ، ریبون فقط به اندازه مورد نیاز توسط موتور به جلو مرکت کند و از اتصال ریبون جلوگیری شود .

بعنوان مثال در هر یک از ملاحت چاپ ، یک خط ، دو خط ... میزان کشش ریبون متفاوت است . این امر با فشار دادن کلید RS امکان پذیر است .

با فشار دادن این کلید به منوی RS وارد میشویم ، که در فقط اول میزان تغییرات مجاز نمایش داده شده است : ۱-۴۵۵ و در

فقط دوم میتوانیم توسط اعداد کبیر عدد جدید را وارد کرده و توسط کلید ENTER آنرا ضبط و یا SAVE نمائیم . و باز

طبق مراحل قبل با فشردن کلید ESC به منوی اصلی باز گردیم .

- کلید RESET :

همانطور که گفته شد ، در منوی اصلی میتوانیم بطور دائم میزان درجه هزارت را در فقط اول . و تعداد چاپ انجام شده را در فقط دوم ببینیم . حال اگر بفواهیم عمل شمارش از نو انجام شود یا صفر گردد با فشار دادن این کلید میزان شمارش صفر شده و عمل شمارش از اول شروع میشود .

- کلید SPEED (سرعت موتور) :

در موقعی که دستگاه بر روی ماشینهای اتوماتیک بسته بندی سوار میشود . لازم است که بر اساس سرعت ماشین بتوانیم سرعت موتور دستگاه را نیز کم و یا زیاد کنیم برای این امر از طریق کلید SPEED عمل میکنیم .

با فشردن این کلید وارد منوی SPEED میشویم . در فقط اول میزان تغییرات مجاز نمایش داده شده است : ۱-۴۵۵ و در فقط دوم عدد تعیین شده از قبل وجود دارد ، که ما میتوانیم توسط کبیر ، عدد جدید را وارد کرده و با فشردن کلید ENTER آنرا ضبط و یا SAVE نمائیم (مجدداً طبق مراحل قبل با فشردن کلید ESC میتوانیم به منوی اصلی باز گردیم)

- کلید FREE :

در بعضی از مواقع بخصوص وقتی دستگاه بر روی ماشین بسته بندی سوار است در ضمن کارگردن دستگاه بسته بندی ، لازم است که فرمان چاپ از خارج (پشم الکتریکی ، میکروسوئیچ ..) به دستگاه هات فویل نرسد تا دستگاه به هزارت مورد نظر رسیده و یا (بیرون آن تعبیض شود و ... در این موقع با فشار دادن کلید FREE این عمل ممکن میشود و به محض فشار دادن این کلید LED جلوی PRODUCT DELAY شروع به پشتک زدن میکند که این امر نشان دهنده آن است که اگر فرمان چاپ از خارج برسد مورد قبول نیست .

با فشار دادن مجدد این کلید LED دیگر پشتک نمیزند و دستگاه به مالت عادی بازمیگردد (این کلید بیشتر در موقع آمده سازی ابتدایی دستگاه و یا در موقع تعمیرات مورد نیاز است)

- کلید TRIG (فرمان دستی) :

در موقعی لازم است بدون استفاده از فرمان فارجی چاپ (پشم الکتریکی ، میکروسوئیچ ، پدال ...) عمل چاپ انجام شود . با استفاده از کلید TRIG بدون هیچ محدودیتی با هربار فشار دادن یک بار عمل چاپ انجام میگیرد .

- کلیدهای کرزر (مکان نما) :

این کلید ها در دو جهت بالا و پائین هستند . در موقعیت که وارد هر یک از منوهای تنظیمات می شوید ، در صورتیکه میزان تغییر مورد نظر کم باشد ، با فشار دادن این دو کلید اعداد را یکی کم و یا زیاد می کنیم .

- سیستم کنترل مرکت (یابون) :

در این دستگاه همانطور که قبل نیز گفته شد مرکت (یابون) توسط کلید RS قابل کنترل است ولی با پیپش (یابون) دور غلطی میزان چرخش دهار (خط) می شود و برای حل این مسئله PLC دستگاه به میزان چرخش (یابون) ، دور غلطی کشش (یابون) (کم می کند تا در کل مرکت (یابون) و میزان کشش آن یکی باشد بنابراین از اتفاف (یابون) جلوگیری می شود .

اگر به صفحه نمایشگر دستگاه نگاه کنید . کلمه e را در گوش سمت راست آن فواهید دید . این کلمه نشانگر فعال بودن سیستم save (یابون) می باشد . (اقتصادی بودن (یابون))

برای مذکور کردن این سیستم کافی است با فشار دادن کلید کرزر بالا کلمه e را مذکور کنید . یعنی سیستم save (یابون) غیر فعال شده است . باید به این نکته توجه داشت که بعد از تعویض هر (یابون) باید کلید RESET را فشار دهیم تا شمارنده صفر شود . با این عمل PLC دستگاه عملیات محسنه میزان چرخش موتور را برای (یابون) جدید از اول محسنه می کند .

- رمز عبور : PASS WORD

سیستم دارای رمز عبور است . این رمز در ابتدای روشن شدن دستگاه پرسیده می شود . رمز عبور اصلی دستگاه عدد ۱۳۸۲ می باشد . برای تغییر رمز عبور جدید کافی است بعد از وارد کردن رمز اصلی کلید ENTER را فشار داده و نگهداشته ، مال میتوانید رمز جدید را وارد و کلید ENTER را فشار دهید تا وارد منوی اصلی سیستم شوید . باید توجه داشت که رمز عبور اصلی همیشه قابل اجرا است .

برای مذکور PASSWORD کافی است در موقع تغییر رمز عدد ۸۸۸۸ را به عنوان رمز جدید وارد کنید تا دیگر در موقع روشن شدن رمز عبور از طرف دستگاه پرسیده نشود و بعد از روشن شدن ، دستگاه مستقیم وارد منوی اصلی می شود .

- چراغهای نمایشگر : LED

بر روی صفحه دستگاه ۴ عدد LED به شرح زیر موجود است :

۱- LED HEATER ON : همانطور که گفته شد دستگاه را میتوان بر روی یک درجه هزارت فاصل تنظیم کرد تا سیستم بر طبق این درجه هزارت کار کند . بعنوان مثال درجه هزارت دستگاه را بر روی ۱۰۰ درجه تنظیم کرده ایم . در ابتدا هیتر توسط

دستگاه روشن شده و هد شروع به گرم شدن می‌گذرد. در این مالت LED مذکور روشن می‌شود، که نمایشگر روشن بودن هیتر

است و به ممض رسیدن درجه مرارت به میزان لازم (در این مثال ۱۰۰ درجه) هیتر فاموش شده تا درجه مرارت از این مقدار

بالاتر نزود و در مقیقت کنترل شود. با فاموش شدن هیتر این LED نیز فاموش شده که نشانگر فاموش شدن هیتر است.

- LED DELAY : همانطور که قبل گفته شد، میزان تأخیر در پایه قابل کنترل است و به ممض صادر شدن فرمان پایه

ابتدا تأثیر مورد نظر اعمال شده و سپس عمل پایه انجام می‌پذیرد. در زمان اعمال تأثیر توسط دستگاه این LED روشن

می‌شود و درست بعد از اتمام زمان تأثیر فاموش می‌گردد. در بیان دیگر شما میتوانید زمان تأثیر را از طریق LED مشاهده

کرده و در صورت لزوم کم و یا زیاد نمائید.

- LED DWELL : در اینجا نیز در هر بار عمل پایه این LED دقیقاً به میزان زمان مکث جک بر روی کار روشن و سپس

فاموش می‌شود.

- LED RIBBON SAVER : در مراحل قبل گفته شد که میزان پرسش موتور قابل تغییر است، حال با هر فرمان پایه

یک بار موتور مرکت فواید کرد و LED مذکور دقیقاً در زمانی که موتور در حال پرسش است روشن و سپس فاموش می‌شود.

۴- کانکشن های ارتباطی :

در پشت دستگاه دو عدد کانکشن کامپیووتری موجود است:

الف) کانکشن WAY 9 که مربوط به فرمان خارجی پایه است و پشم الکتریکی، میکروسوئیچ، پدال ... به این کانکشن

متصل می‌شوند.

ب) کانکشن WAY 15 که کابل ارتباطی بین الکترونیک و مکانیک از طریق این کانکشن انتقال می‌یابد.

(فرامین: استپ موتور، هیتر و سنسور از طریق این کابل از واحد الکترونیک به مکانیک و بالعکس میرسد)

۵- فیوز اصلی :

در پشت دستگاه یک عدد فیوز ۳ آمپر نصب شده است که برای محافظت از دستگاه است.

نکاتی در مورد چاپ :

برای اینکه بتوانیم چاپ زیبایی داشته باشیم باید به موارد زیر توجه کنیم :

- اولین نکته انتفاب ریبون مناسب است . چون برای هر جنسی ، ریبون مخصوص آن وجود دارد . این کار در ابتدای امر توسط

کارشناسان سپند افزار انجام می‌ذیرد .

- دومین نکته انتفاب درجه مرارت مناسب است . چون (ریبونهای مختلف با درجه مرارت های متفاوت کار می‌کنند . در ضمن

درجه مرارت چاپ ارتباط مستقیم با نوع محصول در حال چاپ دارد . بعنوان مثال درجه مرارت مورد نیاز برای کاغذ یا سلفون

متفاوت است . درجه مرارت مورد نیاز در ابتدای برای محصول شما توسط کارشناسان سپند افزار تعیین می‌شود ولی اگر بر اثر

تغییر نوع ریبون و یا محصول نیاز به تغییر درجه مرارت بود ، این امر توسط کلید TEMP امکان پذیر است .

در موقع تنظیم دما باید به این نکته توجه داشته باشید که درجه مرارت زیاد باعث آسیب به دستگاه و پرسیدن ریبون به

سلفون فواید شد . بنابراین از درجه مرارت پائین شروع کرده (محدود ۴۰ درجه) و با گرفتن چاپ و اضافه کردن درجه مرارت به

دمای مورد نظر برسید .

- سومین مورد تنظیم فشار باد است ، که در زیبایی چاپ بسیار مهم است .

این کار را توسط رگولاتور و با توجه به گیج باد انجام دهید . نکته مهم در اینها این است که فشار بالا باعث محیوب شدن واحد

مکانیک و پاره شدن ریبون و همچنین سوراخ شدن سلفون می‌شود . بنابراین در این مورد نیز از فشار باد پائین در محدود 2 bar

شروع می‌کنیم .

- چهارمین مورد تنظیم سطح چاپ است . (توسط کفه بالانس)

- بعد از اینکه موارد بالا انجام شد یک چاپ نمونه بگیرید . باید به این نکته توجه داشته باشید که کلیه قسمتهاي

چاپ یک رنگ باشد ، بدین معنی که یک طرف کم رنگ نباشد و هر ممکن است یک طرف

چاپ انجام نشده باشد در این صورت به روشن زیر عمل کنید :

اگر کفه لاستیکی زیر دستگاه را نگاه کنید یک پیچ بزرگ در مرکز کفه میبینید که در اطراف آن ۱۴ عدد پیچ مخزنی آلن قرار دارد

. ابتدا این پیچ بزرگ را کمی شل کرده (از شل کردن زیادی آن که با عث افتادن یا لقی (زیاد شود فوتداری نمایید) و سپس با

توجه به چاپ انجام شده ، پیچ آلن مخزن مربوط به آن قسمتی که چاپ آن کم میباشد را کمی سفت کنید و دوباره پیچ

بزرگ مرکزی را ممکن نمایید . این کار را تا گرفتن نتیجه مناسب ادامه دهید .

فرض کنید چاپ شما در قادر زیرواقع شده است و قسمت اکم رنگ چاپ میشود، آن مریبوط به آنرا سفت کنید تا این قسمت کفه پایین بیاید و با بقیه قسمتها در یک سطح قرار گیرد (در حقیقت شما کار بالانس هد را انجام میدهید) و چاپ

متاسب و زیبا فقط با بالانس بودن هد امکان پذیر است.



- یکی دیگر از موارد مهم در چاپ سطح میدمان مروف فولادی است.

بعد از قرار دادن مروف دون شیار های مریبوطه با ید توجه داشت و قلی مروف را از کار نگاه میکنیم در یک سطح باشند (بالا و پائین قرار نگیرند) بنابراین در موقع سفت کردن پیچها باید دقیق دقت کرد این امر رعایت شود.

برای این امر باید سطح مروف را با یک جسم صاف و ممکن (مانند یک قطعه سنگ صاف و صیقلی) به روی گشویی مروف که بر روی یک میز قرار گرفته قرار داد و به آرامی فشارد تا مروف در یک سطح قرار گیرد و پیچهای آنرا سفت نمود.

- کفه بالانس :


در زیر دستگاه و درست در قسمت زیرین مروف دستگاه کفه بالانس میباشد که از سه قسمت تشکیل شده است (نسبت به نموده نصب دستگاه موقعيت آن متفاوت است) این قسمت برای تنظیم دقیق چاپ بسیار ضروری است. مخصوصاً "در چاپ چند خط که ممکن است مقداری از فلکو فوب چاپ نشود.

اگر از زیر به کفه بالانس نگاه کنید شش پیچ فواهیم دید. برای تنظیم ابتدا دو پیچ اول را شل کرده و سپس نسبت به اینکه کدام طرف از چاپ به قوبی انجام نمیشود باید پیچ آن قسمت را کمی سفت کنیم تا سطح کفه بالانس با زیر مروف یک سطح

شده و چاپ یکدست و تمیز داشته باشیم.

(مانند توضیمات صفحه قبل در مورد نکات چاپ)

در شکل روبرو کفه بالانس از زیر قابل رویت است:



- طریقه تحویف هیتر و سنسور :


همانطور که میدانید واحد مکانیک از یک کفه اصلی و یک هد تشكیل شده است و هد نیز شامل قسمتهای مختلف میباشد که از میان آن ها دو عنصر : الف) هیتر و ب) سنسور حائز اهمیت میباشند . اگر از جلو به کفه مکانیکی دستگاه نگاه کنید در سمت راست هد پاپگر که متصل به یک جک پنوماتیک مکعبی است را میبیند .

هد مذکور شامل قطعات زیر است :

۱- قطعه اتصال به جک ۲- فیبر نسوز ۳- هیتر ۴- قطعه نگهدارنده هیتر و کشویی جا فوتی

۵- کشویی جا فوتی ۶- دسته جا فوتی ۷- جک ۸- پیچ سفت کن هیتر

همانطور که میبینید هیتر در دل قطعه نگهدارنده قرار گرفته است .



حال برای تحویف هیتر مرامل زیر را انجام دهید :

الف) اگر از پشت به قسمت مکانیک نگاه کنید . چهار عدد سیم خارج شده که دو عدد مربوط به سنسور مرارتی (سوکت کوپکتر) و دو عدد آن مربوط به هیتر (سوکت بزرگتر) میباشد . این دو عدد سیم از طریق یک سوکت به سوکت اصلی وصل شده است . (سوکت اصلی همان سوکتی است که کابل اصلی مکانیک به آن متصل شده است) قبل از تحویض هیتر باید سوکت نزی انتهایی سیم هیتر را از مادگی آن جدا نمود ، این عمل به سادگی و با فشار کمی انجام میشود .

ب) حال از جلوی مکانیک پیچ سفت کن هیتر را توسط یک آچار آلن شل می کنیم (این پیچ یک آلن مخزی است) .

پ) حال هیتر را به (امتی ، از طرف جلو بصورت کشویی خارج میکنیم .

خ) در این مرحله هیتر جدید را بصورت کشویی در محل فود از قسمت جلو وارد میکنیم .


ح) سپس پیچ سفت کن هیتر را با آچار آلن سفت میکنیم .

خ) از قسمت پشت مکانیک سوکت را دوباره وصل میکنیم .

حال هیتر جدید نصب و آماده کار است .

برای تهییض سنسور به روشن زیر عمل میکنیم :

اگر از پشت به قسمت مکانیک نگاه کنید در بالای هیتر که فیبر نسوز قرار دارد یک سوراخ میبینید که سنسور در داخل آن قرار گرفته داشت. از پشت سنسور نیز دو سیم خارج شده است و به مانند هیتر وارد یک سوکت دو تایی شده است ولی این سوکت از سوکت هیتر کوچکتر بوده .



باید توجه داشت که سنسور با چسب آهن در جای فود محکم شده است. (چسب آهن بر اثر حرارت از بین نمیرود) برای تهییض سنسور ابتدا سوکت آنرا از هم جدا میکنیم و سپس فود سنسور را با فشار از جای فود خارج کرده و سنسور جدید را چسب زده و در داخل سوراخ قرار میدهیم و صبر میکنیم چسب فشک شود . بعد سوکت سنسور را مجدداً وصل نموده ، حال سنسور تهییف شده و دستگاه آماده کار است .

(راهنمای سریع :

(تغییر زمان چاپ ، بعد از دیدن چشم) <u>DELAY</u>	(تغییر درجه حرارت) <u>TEMP</u>
(تغییر میزان پرسش موتوریا مرگت (یبون) <u>RS</u>	(تغییر زمان مکث جگ در موقع چاپ) <u>DEWLL</u>
(تغییر سرعت موتور) <u>SPEED</u>	(صفر کردن شمارشگر - کاتر دستگاه) <u>RESET</u>
(دادن فرمان چاپ دستی) <u>TRIG</u>	(قطع فرمان چشم) <u>FREE</u>
(بازگشت به منوی اصلی) <u>ESC</u>	(ضبط کردن اطلاعات تغییر داده شده) <u>ENTER</u>

تذکرات مهم :

- ۱- فشار باد چاپگر ماکریموم 3 bar تنظیم گردد .
- ۲- کابلها و فیشهای چاپگر به هیچ وجه در زمان (وشن بودن چاپگر) وصل یا قطع نگردد .
- ۳- میله های راهنمای جگ هر ماه (وغنگاری شود .

++++++ **کیفیت برتر اتفاقی نیست ، تفصیلی است ++++++**